

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2015 ГОДИНА**

| № | Дата | Постъпил сигнал | Сигнал | Отговорна институция | Предприети действия |
|---|---------------|-----------------|--|----------------------|--|
| 1 | 04.05.2015 г. | Електронна поща | През 2014 г. в Община Враца е подадено заявление за окастрияне на клони пред жилищен блок в град Враца и липса на отговор по него. | Община Враца | На основание Закона за опазване на околната среда, чл. 15, ал.1, т.5, сигналът е препратен по компетентност на Община Враца. |
| 2 | 07.05.2015 г. | Електронна поща | Публикация в електронна медия за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии от дейността на фабриката за пелети на фирма „Проджетто Екологича“, гр. Разлог. | РИОСВ Благоевград | <p>Цитираната инсталация се експлоатира от „Пирин пелет“ ЕООД, гр. Благоевград.</p> <p>На 25.05.2015 г. от експерти на РИОСВ Благоевград е извършена проверка „на инсталацията за производство на пелети, в м. „Габравица“, землището на гр. Разлог. Констатирано е, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • инсталацията е съоръжена със секция за сушене на дървесни стърготини и трици (ротационна сушилна с директен контакт). <p>Източници на емисии в атмосферния въздух са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпускащо устройство К1 (комин) към барабанна ротационна сушилна с директен контакт при сушене на дървесните стърготини; - Въздуховод към мелница за дребно смилане (К2). • Инсталацията е с непрекъснат режим на работа. Инсталацията подлежи на контрол чрез измервания, съгл. чл. 62 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.) по показатели „прах“ и „органични вещества“, определени като органичен въглерод. <p>Извършените контролни измервания (на 20.12.2013 г. и 23.09.2014 г.) и проведените собствени периодични измервания (СПИ) показват спазване на нормите за допустими емисии.</p> <ul style="list-style-type: none"> • дружеството е предприело действия по оползотворяване на складираните на открито твърди прахообразни материали (трици, дървесен прах и кори) използвани като гориво в котела, както следва: <ul style="list-style-type: none"> - От месец март 2015 г. е отпочнато производство на промишлени пелети. Представен е Договор за доставка за производство на 6 000 тона/год. |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------------|--|--------------|---|
| | | | | | <p>промишлени пелети между „ELG ENERGY MON. IKE“, гр. Солун, Р Гърция и „Пирин пеллет“ ЕООД.</p> <p>- Дружеството има намерение да монтира нова инсталация за производство само на промишлени пелети, като изпускащите устройства от двете сушилни ще бъдат включени в общ комин, както и ще бъде изградено ново пречиствателно съоръжение.</p> <p>- Според управителя на дружеството складираните количества на открито ще бъдат оползотворени в промишлени пелети до 4 месеца.</p> <p>От РИОСВ Благоевград е дадено предписание на дружеството, в срок до 25.09.2015 г. да предприеме действия за изграждане на затворено помещение за складиране на твърди прахообразни материали (трици и дървесен прах от кори), съгл. изискванията на чл. 70, ал. 8, т. 1 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), с цел недопускане на неорганизираните емисии в атмосферния въздух.</p> <p>При неизпълнение на даденото предписание ще бъде наложена принудителна административна мярка на основание чл. 158, т. 3 от ЗООС (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп..).</p> |
| 3 | 07.05.2015 г. | Електронна поща | Постъпило възражение от организация „Фонд за дивата флора и фауна“ срещу инвестиционно намерение в землището на село Медвен. | РИОСВ Бургас | <p>Срещу реализацията на инвестиционно предложение: „Добив на скално облицовъчни материали от находище „Полето“, землище с. Медвен, Община Котел“ с възложител: „БУЛГНАЙС“ ООД са получени възражения.</p> <p>Площта на инвестиционното предложение обхваща поземлем имот, собственост на Община Котел и е с начин на трайно ползване – Използвана ливада.</p> <p>След преглед на постъпилите възражения срещу инвестиционно предложение: „Добив на скално облицовъчни материали от находище „Полето“, землище с. Медвен, Община Котел“, с възложител: „БУЛГНАЙС“ ООД, от РИОСВ Бургас, като компетентен орган по провеждане на процедурата по глава шеста от ЗООС, е установено, че и община Котел изразява несъгласие с планираното инвестиционно предложение, предвид целите, заложи в Програмата за развитие на туризма в община Котел. Като приоритет за икономическото развитие на община Котел е посочен отрасълът туризъм, развиващ се основно в гр. Котел и в селата Жеравна, Медвен и Катунисе.</p> <p>В тази връзка е изготвено писмо до Кмета на община</p> |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------------|--|-------------|---|
| | | | | | <p>Котел за предоставяне на доуточняваща информация, относно ПИ № 140001, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Има ли допускане за изготвяне и съответно одобрен ПУП за ПИ № 140001. 2. В случай, че има одобрен ПУП за ПИ № 140001 има ли заповед за допускане на изменението му. 3. С цел определяне на по-нататъшно процедуране на инвестиционното предложение съгласно чл.2, ал.1, т.3 от НУРИОВОС да се представи Решение на общински съвет за допустимо ползване на ПИ № 140001, (в случай, че има такова решение). <p>При произнасянето си, РИОСВ Бургас ще се съобрази и отчете постъпилите възражения и становища.</p> |
| 4 | 07.05.2015 г. | Електронна поща | Извършване на комерсиални дейности в резерват „Бистришко Бранище“, като планирано на 9 май зимно изкачване на Голям Резен, Витоша. | РИОСВ София | <p>На 07.05.2015 г., в РИОСВ София е проведена среща с организаторите на мероприятиято. След уточняване на маршрута, е установено, че той попада в границите на резерват „Бистришко Бранище“. Предвид статута на защитената територия- резерват, предвидените дейности по провеждане на мероприятиято са забранени. На организаторите е разяснен реда за провеждане на подобни дейности на територията на Природен парк „Витоша“.</p> <p>Мероприятието е отменено от страна на организаторите.</p> |
| 5 | 07.05.2015 г. | Електронна поща | Наличие на нерегламентирано сметище в местността Широка Поляна, Боровец. | РИОСВ София | <p>Извършена е проверка от РИОСВ София „на място“, съвместно с представители на Община Самоков и Държавно горско стопанство – Самоков. Терена представлява открита горска поляна, през която преминава горски път. Констатирано е, че в посока запад между горския път и гората са натрупани земни маси. Натрупването видимо е от преди 3-4 г., поради израсналата тревна, ниска горска и храстова растителност. На терена са констатирани нерегламентирано изхвърлени строителни отпадъци (бетонни късове, асфалт). Чрез GPS, на който е качена карта на бившето ДГС-Боровец е установено, че част от терена с констатирани отпадъци е собственост на ДГС-Боровец, а другата част на Община Самоков. На ДГС-Боровец и на Община Самоков са дадени предписания за почистване на терена от констатираните строителни отпадъци. При констатиране на неизпълнение на дадените предписания, от РИОСВ София ще бъдат предприети съответните административно наказателни мерки.</p> |
| 6 | 08.05.2015 г. | „Зелен телефон“ | Постъпил сигнал за силен шум от ТЕЦ „София“. | РИОСВ София | <p>Причината за повишеното шумово натоварване е в</p> |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---|
| | | | | | следствие на планирано пускане на нови, високоефективни енергогенериращи мощности в ТЕЦ „София“ с последващо продухване на нов паропровод. Планираният срок за извършване на продухванията е 30.05.2015 г. |
| 7 | 11.05.2015 г. | Електронна поща | Съществуваща нерегламентирана свинеферма в с. Равно поле, общ. Елин Пелин, Софийска област. | РИОСВ София | <p>На 30.04.2015 г. от експерти на РИОСВ София е извършена проверка „на място“ - частен дом, находящ се на адрес: с. Равно поле, община „Елин Пелин“, ул. „Кокиче“ № 6. При проверката е установено, че в две помещения се отглеждат общо 45 броя свине (3 бр. свине – майки и 42 бр. малки, като са осигурени общо 10 бр. места за свине майки).</p> <p>Не са установени нарушения по Закона за управление на отпадъците и по Закона за опазване на околната среда.</p> <p>Предвид, че регистрацията и контрола на животновъдните обекти се извършва от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), жалбата е изпратена за решаване по компетентност.</p> |
| 8 | 11.05.2015 г. 25.05.2015 г. | Електронна поща „Зелен телефон“ | „От 16.03.2015г. заработи карабитната пещ на Калцид Ад-Асеновград, при неспазване на предписанието от 12.02. 2014 за подмяна на остъкленето на пещта и прилежащите згради. За което се очаква и ще следим да ги санкционирате. От аварийната клапа над карабитната пещ почти всекидневно се изпускат не филтрирани прахови частици, за които можем да ви представим видео клипове с дата и час. При спиране на тока филтъра спира а клапа се отваря с въздух и до изстиване на пещта изхвърлят пепелта през клапата. На 07.05.2015г. в бурята нямаха ток за около час а преди десетина дни цяла нощ нямаха ток за което може да проверите. При всяко спиране на тока може да считате че аварийно се отваря клапата и до изстиване на пещта или до възстановяване на захранването се трови целият град. Издайте предписание за изграждане на по ефективни и независими филтриращи съоръжения, или забрана-спиране на производството“ . | РИОСВ Пловдив | <p>За изясняване на обстоятелствата по подадените сигнали, от РИОСВ Пловдив са извършени следните проверки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на 22.05.2015 г. на площадката на „Калцит“ АД - на 25.05.2015 г - обследване на района около „Калцит“ АД. <p>Констатациите от проверките са следните:</p> <p>За дейността на „Предприятие за производство на вар, варови разтвори, калциев карбид и ацетилен“, собственост на „КАЛЦИТ“ АД, е издадено Комплексно разрешително № 82/2005 г.</p> <p>Дружеството изпълнява предвидения в комплексното разрешително мониторинг, като резултатите показват спазване на емисионните норми. От страна на оператора се изпълняват изискванията за извършване на своевременно уведомяване на контролния орган при всяка промяна в обстоятелствата на работа на съоръженията в обекта.</p> <p>При извършената на 22.05.2015 г. проверка на площадката са проверени „Карбиден цех“, както и всички документи водени ежедневно от оператора, съгласно поставените в комплексното разрешително условия.</p> <p>Констатирано е:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в периода от 16.03.2015 г. до 22.05.2015 г. „електродъгова пещ“ към „Карбиден цех“ работи в нормален режим и натоварване. (От 16.10.2014 г. до |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>15.03.2015 г. „електродъгова пещ“ е била спряна за профилактика и ремонт).</p> <p>Ръкавният филтър след пещта работи, като стойностите на технологичните параметри, са в съответствие с определените съгласно условие 9.1.3.1, таблица 9.1.3.8 от Комплексното разрешително.</p> <p>В момента на проверката не е установено изпускане на непречистени отпадъчни газове от аварийното изпускащо устройство.</p> <p>За цитираната дата 11.05.2015 г., както и за периода от пускане на пещта от 16.03.2015 г. до 22.05.2015 г., във водените дневници са отразени спирания за периоди от около 15-25 минути, поради токови удари – на 05.05.2015 и 07.05.2015 г.</p> <p>По отношение на цитираното в сигнала неизпълнение на дадено предписание, свързано с възстановяване на остъкляването на сградата, в която е разположена електродъгова пещ е установено, че същото е изпълнено. Възстановяването е изпълнено с ламаринени листове, предвид естеството на работа в Карбиден цех – чести вибрации, предизвикани от технологични операции, свързани с изчукване и транспорт по релсов път на произведената стопилка от калциев карбид и водещи до счупване на прозорци.</p> <p>На 25.05.2015 г., във връзка с подадения сигнал, екип от експерти на РИОСВ Пловдив, които са на планови проверки в района на гр. Асеновград, е извършено обследване на района на „Предприятие за производство на вар, варови разтвори, калциев карбид и ацетилен“, експлоатиран от „КАЛЦИТ“ АД. При обследването не е установено описаното от сигналоподателя обстоятелство „около завода пада бял прах“. Констатирано е, че от аварийното изпускащо устройство към електродъгова пещ не се изпускат непречистени отпадъчни газове. Районът около обекта не е с отложен прах, чийто произход може да се свърже с производствената дейност в обекта на „КАЛЦИТ“ АД.</p> <p>От оператора е поискана информация за начина на работа на съоръженията в обекта на 25.05.2015 г., от която е видно, че съоръженията работят в оптимален режим без аварии.</p> <p>В заключение към момента на проверката не е</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|---|---------------|-----------------|---|---------------|---|
| | | | | | установено наличие на източници на прахови емисии от производствената площадка на „КАЛЦИТ“ АД, описани в сигналите, които могат да бъдат свързани с производствената дейност на дружеството. |
| 9 | 11.05.2015 г. | Електронна поща | Сигнал срещу дейността на завода за целулоза и хартия „Монди Стамболийски“ ЕАД. | РИОСВ Пловдив | <p>На 12.05.2015г. е извършена проверка в „МОНДИ Стамболийски“ ЕАД. Констатациите от проверката са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> - натоварването на производствените мощности на 11.05.2015 г. е било в обичайните параметри, без регистрирани аварийни и аномални режима на работа на съоръженията. Същото е потвърдено и от ежедневната справка, която операторът подава в РИОСВ Пловдив. Следва да се има предвид, че процесът в предприятието е при непрекъснат режим на работа, като интензитета и натоварването на производствените мощности е с постоянни параметри в рамките на денонощието. - не е извършвана промяна в технологията и използваните суровини и материали - работи се по класическа сулфатна технология за производство на целулоза от иглолистна дървесина. - от 14.04.2015 г. до 04.05.2015 г. производствената дейност в обекта е била спряна за извършване на планов ремонт, за което РИОСВ Пловдив е уведомена писмено. При ремонта са извършени дейности, свързани с модернизация на содорегенарционен котлоагрегат /СРКА/, включваща промяна на използваното гориво – преминаване от мазут на природен газ. Монтирани са газовите горелки, горелка за изгаряне на лошо миришещи газове, системи свързани с безопасната експлоатация на СРКА след преминаване към използване на природен газ, подмяна на цялото електроуправление и е стартирало изграждането на тръбната комуникация между цеха за целулоза и СРКА. Стартирала е подготовката за доизграждане на системата за улавяне и изгаряне в СРКА на концентрирани некондензиращи газове. Предвижда се тази модернизация да приключи през месец ноември на 2015 г. <p>При извършеното обследване на района не е установено разпространение на описаните в сигналите неприятни миризми, извън границите на производствената площадка.</p> <p>РИОСВ Пловдив, в рамките на своята компетентност, предприема всички законови мерки с цел</p> |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|---|--------------------|---|
| | | | | | предотвратяване замърсяването на околната среда от производствената дейност на „Монди Стамболийски,, ЕАД. |
| 10 | 11.05.2015 г. 12.05.2015 г. | Електронна поща | Наличие на черни сажди и мръсотия от комина на нефтобаза Росенец. Замърсяването се наблюдава около вилните зони и почивни станции в защитената природна местност Отманлий. По пътя Бургас – Созопол, в района на Рибарското селище се усеща миризмата на нефтопродукти. | РИОСВ Бургас | На 08.05.2015 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ Бургас, като е направен обход на района. На 11.05.2015 г. е извършена проверка в Нефтен терминал „Росенец“. На 24.06.2015 г. е съставен акт на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за нарушение на чл.18, т.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. |
| 11 | 12.05.2015 г. | Електронна поща | „Естественото езеро от подпочвените води край ямболското сметище се превърна в любимо място на местните крави и кози. Животните, които безпроблемно преминават през разкъсаните мрежи на оградата на бунището, ежедневно намират прохладата във водите на „сухото дере“, което предстои да бъде превърнато в регионално депо за отпадъците на 5 общини. Работниците на „Водстрой 98“ се опитват вече 24-и ден да пресушат водоема, за да не изпаднат министерските и общинските чиновници в неловката ситуация да правят първа копка на сметище в гьол. По техни твърдения, дълбочината на езерото все още е 3 метра, независимо, че са увеличили броя на помпите“. | РИОСВ Стара Загора | На 8 май 2015 г. от експерти на РИОСВ Стара Загора, съвместно с представители на Общинска администрация Ямбол е извършена проверка „на място“ на общинско депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци, с. Хаджидимитрово, община Тунджа. Към момента на проверката е констатирано, че не е извършено запръстяване на натрупаните отпадъци на работния участък и замърсяване със смесени битови отпадъци и отпадъци от пластмасови и хартиени опаковки по цялата отводнителна канавка по западната граница на площадката на депото. Установено е, че е разрушена оградата по южната граница на депото (липсват бетонни колове и телена ограда) и частично е нарушена телената ограда в източната му част. За констатираните нарушения, до кмета на Община Ямбол са дадени четири предписания с краен срок за изпълнение: 10 юни 2015 г. В поставения срок е извършено запръстяване на натрупаните отпадъци на работния участък и са почистени нерегламентираните замърсявания със смесени битови отпадъци и отпадъци от пластмасови и хартиени опаковки по цялата отводнителна канавка по западната граница на площадката на депото. Съгласно информацията по писмо от Община Ямбол, вх. № 2820/10.06.2015 г., с възлагателно писмо от 05.06.2015 г. е възложено от ОП „Комунални и обредни дейности“, Ямбол изпълнението на дейностите по възстановяване оградата на общинското депо. Във връзка с изнесените в сигнала обстоятелства за наличие на подпочвени води в клетка 1 на бъдещото регионално депо за неопасни отпадъци – регион Ямбол, на 2 юни 2015 г. експерти от РИОСВ Стара Загора извършиха проверка „на място“. При направения оглед е констатирано, че няма налични количества подпочвени води в клетка 1 на бъдещото регионално депо за регион Ямбол. По информация от Община Ямбол (писмо- |

| | | | | | |
|----|---------------|-----------------|--|--------------------|--|
| | | | | | отговор, вх. № ЗТ-42/10.06.2015 г.) са предприети мерки и за отпушване на съществуващата система, която трябва да отвежда събралата се от скатовете вода. |
| 12 | 13.05.2015 г. | Електронна поща | В района на с. Малорад, общ. Борован, в близост до жилищни постройки са разположени козарник и кошара. | Община Борован | На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс сигналът е препратен по компетентност на Община Борован. |
| 13 | 18.05.2015 г. | Електронна поща | Публикувана информация в медиите: „Задържаха четирима автокрадци, задигали и предавали задигнатото за разкомплектоване“. | РИОСВ Стара Загора | <p>На 21.05.2015 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ Стара Загора в село Чинтулово, община Сливен. В с. Чинтулово има две юридически лица, които извършват дейности с излезли от употреба МПС-та и притежават разрешителни за дейности по третиране на отпадъци съгласно изискванията на ЗУО: «Дестарциклинг» ЕООД, гр. Сливен, и «Ивонс 2006» ЕООД, гр. В. Търново.</p> <p>При извършената проверка е констатирано, че: На площадката на «Дестарциклинг» ЕООД, към момента на проверката са съхранени 6 бр. ИУМПС. След оглед на обекта и преглед на талоните на приетите на площадката коли, няма модел «ВАЗ».</p> <p>Площадката на «Ивонс 2006» ЕООД към момента на проверката не работи, което е указано с табела. Визуално, през оградата, не са установени налични ИУМПС-та в обекта.</p> <p>РИОСВ Стара Загора ще продължи да упражнява контрол в населеното място съгласно правомощията си по действащото законодателство и при констатирани нарушения ще прилага предвидените административни мерки.</p> |
| 14 | 18.05.2015 г. | Електронна поща | Запращаност на атмосферния въздух в гр. Силистра в резултат на изпълнение на инфраструктурни проекти. | РИОСВ Русе | <p>От експерти на РИОСВ Русе е извършена проверка „на място“. Констатирано е, че на територията на гр. Силистра се изпълняват следните инфраструктурни проекти: „Изграждане на РПСОВ Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра“.</p> <p>Извършения от експертите обход и направени констатации са както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улични платна, при които се извършват строителни дейности – голям процент на унос от прахови частици, в резултат от строителната дейност; - Улични платна в завършен вид и такива в процес на предстоящо асфалтиране – не е почистен напълно уноса от прахови частици от вече приключили строителни дейности. <p>Резултатите от пункт „Профсъюзи“ за непрекъснат</p> |

| | | | | | |
|----|---------------|-----------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | мониторинг на КАВ не са регистрирали превишение на концентрации на ФПЧ10 за месец април и май 2015 г. На кмета на Община Силистра са дадени предписания за представяне в РИОСВ Русе на допълнителни мерки за контрол при осъществяване на строителните дейности на територията на гр. Силистра, за максимално ограничаване на неорганизираното разпространение на прахови емисии в околната среда. |
| 15 | 19.05.2015 г. | Електронна поща | Отправено запитване относно изискванията и процедурата за пускане в продажба на вносни органични почистващи препарати за бебешки шишета, играчки, препарат за пране и др. | Министерство на здравеопазването | На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс сигналът е препратен по компетентност на Министерство на здравеопазването. |
| 16 | 20.05.2015 г. | Електронна поща | 1. Изтичане на субстанции от сметището за опасни отпадъци във гр. Враца, до язовир Дъбник. 2. След разклона при „Химко“, посока гробищен парк, има ями от двете страни на пътя, в които се изливат септични отпадъци. | РИОСВ Враца | На 21.05.2015 г. са извършени проверки „на място“ от експерти на РИОСВ Враца. Направените констатации са както следва: Относно Депо за опасни и производствени отпадъци: Обектът е собственост на „Камибо“ ООД и се намира в местността „Костелевски връх“, в землището на гр. Враца. Депото е изградено през 1996 г., с цел депониране на образувани от производствената дейност на “Химко” АД отпадъци - сух шлам, серен шлак, отработен арбоцел и солеви отпадък и не се експлоатира от 2002 г., достъпът е ограничен, чрез бетонови блокове. Дружеството има изготвен План за привеждане на депото за опасни и производствени отпадъци в съответствие с изискванията на <i>Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дена и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ, бр. 83/2004г.),</i> изменена с <i>Наредба №6 (обн. ДВ, бр. 80/2013г.),</i> който е утвърден с Решение №00-05-02-01/2008г. от 15.01.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. - на 30.04.2015 г., след самосезиране от публикация на интернет страница на информационна агенция, от експерти на РИОСВ Враца е извършена проверка „на място“. При проверката е констатирано, че дрениране и отвеждане на атмосферните води от депото е осигурено с дренаж, състоящ се от отвеждаща канализация Ø 150 към открит канал О1 за отпадни води на бившия торов завод. Дренажната система е изпълнена от перфорирани в горната част PVC тръби, три филтрационни шахти и контролен резервоар извън стената на депото. Констатиран е минимален повърхностен отток на дренажни (атмосферни) води към |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>контролния резервоар, в следствие на запушване на филтриращите шахти. Оттичащите се води са видимо бистри без следи от замърсяване и не достигат до канавката, респективно и до пътното платно. С цел недопускане свободно оттичане на атмосферните води от площта на депото е дадено предписание да се изгради допълнително утаително съоръжение, след което потока да се канализира към контролния резервоар за последващото им отвеждане към открития канал О1, както и почистване на контролния резервоар от наноси и растителна маса, със срок на изпълнение 22.05.2015 г.</p> <p>При извършеният последващ контрол по изпълнение на даденото предписание на 25.05.2015г. е констатирано, че с цел локализиране на оттичащите се води от филтрационния кладенец, е изграден земен утаител и земна канавка за отвеждане на дренажните води към контролния резервоар. Същият е почистен от наноси и растителна маса и е покрит с бетонови панели. Оттичащите се води са канализирани, количеството им е минимално, видимо бистри и не се оттичат към пътната канавка.</p> <p>- на 21.05.2015г. е извършена нова проверка, при която е направен оглед на територията на депото. От едната филтрационна шахта е констатиран минимален отток на дренажни води с консистенция на пана с бял цвят, която се отвежда повърхностно към земен утаител, изграден в границите на депото, с цел локализиране на оттока и последващото му отвеждане към контролния резервоар, чрез допълнително изградена земна канавка. Визуално е установено, че преливащата филтрационна шахта е запълнена с шлам, което е довело до запушване на изходната тръба отвеждаща утаените дренажни води към контролния резервоар. Няма отток на води към канавката и пътното платно. Извършен е оглед на територията на тялото на депото, по време на който не е установен отток на води с гореописаната консистенция и цвят.</p> <p>С писмо (с изх. №И-324/26.05.2015 г.) на управителя на дружеството е дадено предписание да представи в РИОСВ Враца актуална информация за изпълнението на всяка една от дейностите в инвестиционната програма от утвърдения План за привеждане на депото в съответствие с нормативните изисквания, както и изпълнението на условията от решението на министъра</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|----|---------------|-----------------|--|---|--|
| | | | | | <p>на околната среда и водите за утвърждаване на плана. От РИОСВ Враца ще бъде осъществен последващ контрол.</p> <p>По отношение на частта от сигнала отнасяща се за изливане на отпадъчни води от септични ями на терени в земл. на гр. Враца, е извършена проверка на 21.05.2015 г. Направен е обстоен оглед на имотите, находящи се в близост до Нов гробищен парк на гр. Враца. Не е констатирано нерегламентирано депониране на отпадъци от септични ями и торов отпад.</p> |
| 17 | 20.05.2015 г. | Електронна поща | Постъпило писмо относно извършването на контрол върху излъчвателите на електромагнитни полета, като антени на мобилни оператори и други. | Министерство на здравеопазването | На основание чл. 4, ал.5 от Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, сигналът е изпратен по компетентност на Министерството на здравеопазването. |
| 18 | 21.05.2015 г. | Електронна поща | Силен шум от преминаващи самолети, хеликоптери, локомотиви, който се усеща в жилищно помещение, намиращо се на ул. „Ген. Иван Чернаев“ № 6, гр. София. | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда "министърът на транспорта чрез определени от него служби осъществява контрол върху въздухоплавателните средства и подвижния железопътен състав относно шума, излъчван от тях в околната среда", сигналът е препратен по компетентност на МТИТС. |
| 19 | 22.05.2015 г. | „Зелен телефон“ | В с. Челопечене от около една седмица се усещат силни, неприятни миризми от сметицето в Долни Богров. Има клетки в сметицето, които не се запръствяват. | РИОСВ София | На 17.06.2015 г., при извършения оглед от експерти на РИОСВ София е установено, че на депото се извършва запръствяване на работните полета в клетка №1, за което са представени работни карти за запръствяване, съгласно утвърдения работен проект в част „Технологична“. Извършва се депониране на подситовата фракция от сепариращите инсталации, намиращи се в кв. Филиповци, с. Требич и кв. Суходол. По данни на оператора, депониране в клетка №3 не се извършва. Същата е изцяло запръстена. Извън работната площ на клетките не се констатира замърсяване с отпадъци. Извън границите на площадката органолептично не се усещат миризми. |
| 20 | 25.05.2015 г. | „Зелен телефон“ | Сеч на дървета в местност „Купена“, около летовището „Св. Константин“, над град Пещера и по пътя от летовище „Св. Константин“ към село Дорково (коларския път), местност „Везир Тепе“. | РИОСВ Пазарджик Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните | От РИОСВ Пазарджик е уточнено с жалбоподателя местоположението на забелязаната сеч. Сечта не попада в границите на защитена територия, по смисъла на чл.5 от Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г.), а именно: резерват „Купена“. В тази връзка сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност от ТП ДГС „Пещера“. Предприетите действия от Регионална дирекция по горите – Пазарджик са както следва: На 02.06.2015 г. е извършена проверка от горски |

| | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---|-------------|--|
| | | | | | инспектори при РДГ Пазарджик съвместно с представители на ТП ДГС Пещера, както по документи, така и на терена по пътя от летовище „Св. Константин“ към м. „Везир тепе“, при която се установи, че в района се извършва ползване на дървесина в отдел 34, подотдел „д“. В насаждението е предвидено по Лесоустойствен проект извеждане на окончателна фаза на краткосрочно постепенна сеч. Издадено е разрешително за сеч № 0215647/08.01.2015 г. за общо 1060 куб. м. дървесина от цялата площ на насаждението – 20,2 ха. Нарушенията относно изготвените съпътстващи документи, както и извеждане на сечта не са констатирани. |
| 21 | 27.05.2015 г. | Електронна поща | В резултат на извършване на ремонт на пътно-транспортните тунели в участъка Черепишки манастир – с. Лютиброд се предвижда зазидване на пещера „Шишмановата пещера“. | РИОСВ Враца | <p>На 02.06.2015 г. експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Враца е извършена проверка „на място“. В момента на проверката е установено, че се извършват ремонтно възстановителни работи в пътен тунел при км 6+063 на път II-16 Мездра – Своге от ДЗЗД „Трейс Своге“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“. Посоченият тунел пресича пещера „Шишмановата дупка“ и на отворите към галерията от двете страни на тунела е изградена зидария, запечатка с торкет бетон и е положена изолация, а от лявата страна на пътя е изпълнена бетонова стена с височина 3м. Достъпа до част от галерията на пещерата е свободен от р. Искър, а от лявата страна към галерия с дълбочина около 3м е преустановен.</p> <p>Пътно-транспортния тунел, който пресича пещерата се използва от около 50 години и вероятността галерията от лявата страна на пътя да се използва като място за размножаване и зимуване на прилепи, защитени от ЗБР е минимална. Предвид натовареността на движение на пътя мястото отдавна е компрометирано като прилепно местообитание.</p> <p>Пещера „Шишмановата дупка“ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.</p> <p>Пещерата попада в защитена зона BG 0000166 „Врачански Балкан“ определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.). Защитената зона не е обявена със заповед и няма забранителен режим.</p> |
| 22 | 27.05.2015 г. | Електронна поща | Замърсени терени със сметища на територията на общините Ветрино, Суворово и Вълчи дол, общ. | РИОСВ Варна | През месец май и юни са извършени проверки от РИОСВ Варна на общинските депа за битови отпадъци на |

| | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---|--------------|--|
| | | | Варна. | | <p>общините в област Варна.</p> <p>Обект на проверка са и общинските депа на общините Ветрино и Суворово. На тези общини са дадени предписания на основание чл.120 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за почистване и запръстяване на депата, с оглед осигуряване незамърсяване на прилежащите терени с отпадъци.</p> <p>В изпълнение на дадените предписания, от общините е създадена нужната организация, осигурени са необходимите изкопни земни маси, изчаква се подходящо сухо време за изпълнение на дадените предписания.</p> <p>От РИОСВ Варна ще бъде извършена последваща проверка „на място“ и при констатиране на неизпълнение, ще се предприемат административно-наказателни действия.</p> |
| 23 | 28.05.2015 г. | Електронна поща | Извършване на строителни дейности в Защитена територия „Деветашкото плато“ и Природна забележителност „Марата“. | РИОСВ Плевен | <p>На 29.05.2015 г. е извършена проверка „на място“. Констатирано е че:</p> <p>В границите на ПЗ „Марата“ не се извършва строителна дейност и не се констатира нарушения на забраните от Заповед № РД – 418/14.11.1995 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/1995 г.), с която е обявена Природна забележителност „Марата“.</p> <p>На 19.05.2015 г. в РИОСВ Плевен е стартирала процедура по реда на глава шеста от ЗООС- постъпило е уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22x42 м. с изкуствена настилка и съпътстващите го помещения и сервизни помещения“ в ПИ № 40261.106.1, землище с. Крушуна.</p> <p>ПИ № 40261.106.1, землище с. Крушуна попада в ЗЗ „Деветашко плато“ ВГ 0002102, за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 576/08.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.85/30.09.2008 г.), поправена със заповед № РД – 138/23.02.2009 г. (ДВ бр.21/20.03.2009 г.). ИП подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху целите на опазване на Защитените зони. Процедурите по Глава шеста от ЗООС и по чл. 31 от ЗБР се съвместяват по реда на чл.40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.</p> <p>На 02.06.2015 г. са дадени указания за следващият етап</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>от процедурата, включително за достъп на обществеността до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.</p> <p>При извършената проверка на 29.05.2015 г. е установено, че в ПИ № 40261.106.1, землище с. Крушуна няма започнали строителни дейности и имота се ползва по предназначение.</p> |
|--|--|--|--|--|---|