

# СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ


**Отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизацията на „Лагерен завод” – обособена част на „ВМЗ” – ЕАД, върху площадки в гр. Сопот, с. Кърнанре и гр. Калофер**

Детайл: “Нипроруда” ООД

Снимков материал: “Пешев” ЕООД и “Бейтс България” ООД

# Депо – типов профил

ДЕТАЙЛ-ДОЛЕН И ГОРЕН ИЗОЛИРАЩ ЕКРАН  
НА ДЕПО ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  
1:50



31.07.2009 - подготовка на основата












31.07.2009 – замърсения участък









05.08.2009 – направа на дигата







11.08.2009 – начало глинен екран





13.08.2009 – глинен екран







13.0.2009 – материали за екран



18.08.2009 – глинен екран





19.08.2009 – бентонитова изолация







24.08.2009 – готовност за запълване



27.08.2009 – полагане замърсена почва









**27/08/2009**

**13:45**



27.08.2009 – изграждане пиезометри







02.09.2009 – изгребване замърсени почви



17.09.2009 – зариване на депото





26.09.2009 – рекултивирание с чисти почви









01.10.2009 – рекултивиране депо





09.10.2009 – затревяване



09.10.2009 – първоначално поливане





10.09.2009 – замърсен участък след  
рекултивация

