



ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 05.03.2019г., в изпълнение на Заповед № 84/01.03.2019г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ във връзка с Решение № 38/04.02.2019г. на Министъра на околната среда и водите, се извърши предаване на участък „Шабла - област Добрич, община Шабла“ от Находище № 100 Район "Североизточна България" - подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°C, от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

Комисия в състав:

1. инж. Иринка Димитрова – Директор д-я „Контрол“
2. инж. Елена Харизанова – гл. експерт, д-я „Контрол“
3. инж. Ферди Идриз – ст. експерт, д-я „Контрол“

Предава следните водовземни съоръжения за минерални води от участък „Шабла - област Добрич, община Шабла“ от Находище № 100 Район "Североизточна България" - подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°C, вписани в активите на БДЧР: Сондаж Р-118 „Фара Шабла“ и Сондаж Р-124 „Шабла“, на определените със Заповед № РД-04-95/27.02.2019г. на кмета на Община Шабла, длъжностни лица, представляващи Община Шабла:

1. Галя Камберова – гл. експерт „Екология“
2. инж. Венцеслав Николов – външен експерт

В състояние както следва:

1. Сондаж Р-118 „Фара Шабла“: инвентарен № 20490161; регистрационен № 251 100 00095; находящ се в СО „Кария“, землището на гр. Шабла, общ. Шабла; географски координати: N 43° 32' 29,6" E 28° 36' 23,8"; сондажът е на самоизлив, който е отведен с тръба в къпалня и оттам в морето; сондажът се намира в сондажна сграда в много добро състояние, с възможност за заключване; състояние на съоръжението – много добро; Няма Заповед за учредяване на СОЗ.

Забележка: Състоянието на съоръжението при предаването съответства на състоянието, описано в КР № 7253/м. 10.2018г. от извършената на място ревизия. Препарте се 1 гр. сметки блат за заключване.

2. Сондаж Р-124 „Шабла“: инвентарен № 20490160; регистрационен № 251 100 00096; находящ се в землището на гр. Шабла, общ. Шабла; географски координати: N 43° 34' 00" E 28° 35' 0,9"; сондажът се намира в сондажна сграда в добро състояние, която се заключва; състояние на съоръжението – добро, консервирано; Няма Заповед за учредяване на СОЗ.




Забележка: Съставителят на съоръжението при извършване съответстват на съставителя, описан в КДМБ 2248/23.10.2017 г. от извършените изпитания. Преди да се извърши работата по изпитанията.

Участъкът се разкрива и от следното съоръжение за минерални води:
- Сондаж Р-1 „Ваклино“ – няма данни за него

Документи и информация относно издадените разрешителни за водовземане от минерални води, водовземните съоръжения и минералната вода от участъка, ще бъдат предоставени в рамките на 7 работни дни от подписването на Приемо-предавателния протокол, в електронен вид, по опис от БДЧР.

Настоящия протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра, по един за Басейнова дирекция „Черноморски район“, Министерство на околната среда и водите и Община Шабла.

Предали от страна на БДЧР:

1. 
2. 
3. 

Приели от страна на общ. Шабла:

1. 
2. 
3.